

令和7年度 通学路合同安全点検結果

番号	小学校名及び通し番号	該当位置	内容	対応
1	101杉並第一小学校	正門前(西門)	正門を出てすぐ歩道に面しているが、交通量が多く自転車がスピードを出しており危険である。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
2	101杉並第一小学校	世尊院と学校間の横断歩道付近	該当の横断歩道には交通安全指導員が立っているが、その注意を無視して通行する自転車や車両があり、特に朝はスピードも出ていて危険である。世尊院沿いの南北の道を通って、この東西の道に標識や路面標示の「止まれ」があるにもかかわらず、なかなか一時停止をしない自転車が多い状況である。	自転車の減速を図るため、角にポールを設置した。
3	101杉並第一小学校	世尊院幼稚園前の歩道橋付近の横断歩道	過去に、横断歩道を横断し事故にあった児童がいたため、歩道橋を渡るよう、学校で児童への指導を行っている。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
4	101杉並第一小学校	阿佐谷北1-25	コンクリートのフェンスから太い金属の棒がむき出しで飛び出している。	金属の棒を撤去した。
5	101杉並第一小学校	阿佐谷北2丁目14番付近	交通量が多く、店舗が並んでいるため搬入車両等の通行、路上駐車が多い。	道路からアーケードの出入り口に注意を促す杉並区と警察の連名の看板を新たに設置。加えて入口近くの『「最大積載量」規制標識あり』の記載の布製の看板が劣化していたため、新たなものに交換した。
6	107杉並第七小学校	阿佐谷南3-41付近	十字路の自転車等交通量が多い。十字路の一方は「とまれ」の表示があるが、もう一方は表示がない。表示の無いほうも「とまれ」の舗装をすることはできないか。	一般的に優先順位で一方のみの表示をすることから、引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
7	107杉並第七小学校	阿佐谷南公園付近	暗く不審者情報が多い箇所である。	近隣の公園の樹木が電柱の光を一部阻害していたため、剪定を行った。
8	107杉並第七小学校	阿佐谷南3-21付近	見通しが悪く危険、一部カーブミラーの角度がずれている。	カーブミラーの角度を直した。
9	107杉並第七小学校	阿佐谷ことり公園	周囲が暗いため危険である。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
10	107杉並第七小学校	阿佐谷南3-6付近	「この先車両直進できません」の立て看板の表示が消えてしまい不鮮明である。	該当の看板をはずし隣の電柱に新たな看板を設置した。
11	113東田小学校	成田東1丁目26番と30番および31番32番の間の十字路	交通量が多く危険である。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。

12	113東田小学校	成田東1丁目25番と29番の間	見通しが悪く交通量も多いが、スピードを落とすことを促す看板の表示が一部剥がれているため、危険である。	古い看板を外し、新たな看板を設置した。
13	113東田小学校	成田東4丁目25番と29番の間を含む十字路	交通量が多く危険である。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
14	114馬橋小学校	高円寺北4-8	見通しの悪い十字路。特にスピードを出してくる自転車と歩行者との事故の心配がある。	道路上に「止まれ」のステッカーを貼った。
15	114馬橋小学校	阿佐谷北5-3	五差路になっており、危険な箇所。現状、ここを通る児童は少なく、一部交通規制もかかっているが、気を付けたい箇所。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
16	114馬橋小学校	高円寺北4-28	以前、歩道から飛び出した児童と車との接触事故のあった箇所。すでに飛び出し防止用のレールが設置されているが、引き続き注意の必要な箇所。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
17	118桃井第四小学校	善福寺3-4と3-5の間の道路	①安全啓発の道路標示が薄れていて、見えづらい。 ②下校時、児童が広がって歩いてしまうことがあり、何か視覚的に歩道がこちらだと分かるような対策できないか。 ③自転車が右側通行していることがあり、危険。	①について、塗り直しを行った。 ②歩道の塗装を行った。 ③安全啓発の看板を設置した。
18	118桃井第四小学校	善福寺北児童館前の道路	横断歩道ではないところを渡ってしまう児童が多い。この道路はカーブになっており、車との衝突の可能性があり危険。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
19	118桃井第四小学校	善福寺2-32	①下り坂の下り切った先に公園の出入り口があり、衝突の危険がある。 ②違法駐車が多く、それを児童が避けようとして、道路に出てしまうので危険。 ③夜も暗いので、街路灯を増やせないか。	①②視覚的に車を減速するよう、下りきった先の道路の両脇にポールを設置した。ポールがあることで、駐車違反への抑制も行う。 ③街路灯は現段階では、既設箇所との位置関係を見ても、増設は難しいため、引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
20	118桃井第四小学校	善福寺3-4「桃四小前」交差点	点字ブロックの上に立って信号待ちをする児童がいる。道路に接しており、交通量が多く、危険である。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
21	123沓掛小学校	本天沼3丁目32番と33番の間を東側へ進む一本道	交通量が多く危険である。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
22	123沓掛小学校	清水森公園付近	夜が暗くなり不安がある。	街路灯は適切な間隔で設置済みであるため、引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
23	123沓掛小学校	清水3丁目3番と4番の間の道路(妙正寺公園周辺の道路)付近	路上駐車が多く見通しが悪くなる。自転車も曲がり角でスピードを出していることが多い。	道路幅は広く、すでにガードレール設置済みであるため、引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。

24	128松庵小学校	松庵3-10	信号機のある交差点であるが、自転車が速いスピードで斜めに横断歩道を抜けていくため、児童との接触の危険がある。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
25	128松庵小学校	松庵2-16及び松庵2-21	交通規制の道路標示が薄れている。	塗り直しを行った。
26	128松庵小学校	松庵2-16の交差点	自転車が速いスピードで斜めに横断歩道を抜けていくため、児童との接触の危険がある。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
27	128松庵小学校	松庵2-21	ごみ収集場所のごみが散乱し、児童が通れないくらいの時がある。	担当部署に対策を依頼した。
28	128松庵小学校	西荻南2-6	西荻窪駅側に赤信号を無視して曲がる車が多い。	警察による取締りを強化する。
29	129浜田山小学校	成田西2-9	車・自転車通りの多い十字路。事故の危険がある。	ミラーや看板はすでに設置済みであるため、引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
30	129浜田山小学校	浜田山3-28	歩道橋を降りた先の歩道が狭く、見通しが悪いため、危険。	都道であるため、都へ飛び出し防止用ポールの増設を依頼した。
31	152永福小学校	叡福2-15	車通りが多く、歩道の狭い道路である。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
32	152永福小学校	永福2-4	永福南学童クラブ前の横断歩道。ここには交通案内指導員がついているが、その手前の横断歩道を渡ってしまう児童がいる。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
33	153新泉和泉小学校	和泉2丁目24番	午前中はバリケードで対策行っているが夕方の下校時にはバリケードを置けず車と自転車の通りが多いため不安である。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
34	153新泉和泉小学校	和泉2丁目17付近の十字路	過去自転車での事故があった危険な箇所である。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
35	153新泉和泉小学校	和泉1丁目13付近	脇道が多く視界が通らないため出会いがしらに自転車と接触する危険がある。特に商店街に直接繋がっている部分は速度を上げた自転車が多い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。

36	153新泉和泉小学校	都道431号	国道20号と並行した道のため混雑を避ける車が多く通るが、歩道に植栽が生い茂っていることから、児童が植栽を避けて通行するため危険である。	担当部署に連絡し、植栽の除草を行い、通行スペースを確保した。
----	------------	--------	---	--------------------------------

※「対応」欄は、令和8年3月末時点の状況です。