

令和3年度 通学路の合同安全点検実施結果

番号	小学校名	該当位置	内容	対応
1	101杉並第一小学校1	阿佐谷北1丁目6番地	今後東門を開けたいと考えている。この門の前に交通指導員の配置をお願いしたい。	東門の利用を含め、学校において安全配慮を行うことを確認した。
2	101杉並第一小学校2	阿佐谷北1丁目3番地	車通りが多く、見通しが悪い。両側の道から車が一通の道へ抜けていく。カーブミラーがないのでぶつかりそうになる。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
3	101杉並第一小学校3	阿佐谷北1丁目5番地(北門前の道路)	北門前は道幅が狭く、車両通行も多く危険である。	通学案内・交通指導員を配置した。
4	101杉並第一小学校4	阿佐谷北1丁目5番地(正門前の道路)	中杉通り沿いで車・人・自転車の通行が多い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
5	107杉並第七小学校1	阿佐谷南3丁目10番地	正門前の道にカーブがあり、見通しが悪いため、自転車と児童の衝突の危険がある。	路面標示の設置。
6	107杉並第七小学校2	成田東5丁目12, 17, 18, 22番地の十字路	自転車・車の通行が多く、接触の危険あり。	交差点のカラー舗装を行う。
7	113東田小学校1	成田東1丁目25、27番地	電柱が少し傾いている。	注意看板を設置
8	113東田小学校2	成田東2丁目28番地	横断歩道が五日市街道寄りにあるが、実際は横断歩道がない場所で横断する人が多い。	横断歩道を移動することは難しい。注意看板の設置を行う。
9	113東田小学校3	成田東1丁目49番地7号	歩道にある自転車の「とまれ」マークが薄くなっているので、改善して欲しい。	都第三建設事務所に依頼し、後日対応完了を確認した。
10	113東田小学校4	東二公園	東二公園のコの字の生垣が見通しが悪い。あえて迷路のような作りになっているが、夏になると生垣が子供の身長ぐらい伸びる。子供がしゃがむと完全に見えなくなり、中がよく見えなくて危ない。毎年夏前に短く刈ってほしい。	担当部署に依頼
11	113東田小学校5	学校横の成田東3-3と成田東3-22の防犯カメラ	学校横の成田東3-3と成田東3-22の防犯カメラが非常に近い位置に設置されている。一つ移動してはどうか。	近隣住宅を映さないように、それぞれ違う道を映している。ワンセットの扱いとしているので、どちらかを移動することはできない。

12	113東田小学校6	遊び場98番	児童の遊び場になっているので、監視カメラをつけたい。	視野が開けていることから、危険性は低いと考えられる。
13	114馬橋小学校1	高円寺北4丁目28番地	当該箇所近辺で児童と車との接触事故があったため、今後の安全対策を検討して欲しい。	防護柵及び路面標示の設置、路面をカラー舗装
14	114馬橋小学校2	高円寺北4丁目35番地12号	一部お店の前で歩道が途切れる箇所があり危険。また、この交差点は見通しが悪い。	交差点をカラー舗装すると同時に、夜間に発光するよう舗装
15	114馬橋小学校3	高円寺北4丁目29番地2号	マンションの東側道路と学校南側の東西道路との交差点は、マンションの擁壁が死角となり、一時停止をする車が停止線よりも前に出て止まることが多い。また、そこには横断歩道がないため、児童も止まらずに渡ってしまう。	路面標示の設置
16	114馬橋小学校4	阿佐谷北5丁目45番地	信号機の青の時間が短い。	信号機の歩行者用の青の時間を増やした。
17	114馬橋小学校5	高円寺北4丁目17番	スクールゾーンの道路標識について、標識に記載された数値を修正して欲しい(「この先～m先、道路規制あり」の～mの数値の修正)	新しい標識に取り換えた。
18	114馬橋小学校6	阿佐谷北6丁目1番地	横断歩道に藪が生い茂っており、歩行者・車道からも見通しが悪く、横断者がいることが見えない。藪の剪定をお願いしたい。	都道であるため、都第三建設事務所へ依頼。その後、伐採したことを確認した。
19	114馬橋小学校7	阿佐谷北5丁目27番地と5丁目26番の十字路	細い道だが、車の抜け道になっている。ミラーの角度が悪い。	ミラーの角度を調整
20	118桃井第四小学校1	善福寺1丁目28番地	白線が途中で切れており、歩行者がどちら側を歩くべきかルールが分からない。幼稚園の園児を引率する先生もどう指導して良いのか分からないとのこと。路面も凸凹しているので歩きにくく、児童が歩きやすい車道に出ることがある。	白線を引き直した。
21	118桃井第四小学校2	上井草4丁目3番地	公園から飛び出してくる児童と車や自転車との接触の危険あり。	注意看板を設置
22	118桃井第四小学校3	善福寺1丁目30番地	両方通行で道幅がせまいためバスがすれ違う際、橋の上で停車する。朝の時間帯はバスが多く、バスの停車中は人が1人通れるかどうかの道幅しかない。バスの停車、発車が予測できず、いきなり発進したりするため危険を感じる。	バス会社に意見があった旨伝えた。

23	118桃井第四小学校4	善福寺1丁目21番地 井草八幡の南東の角	角が鋭角で、歩行者や自転車が右折したり直進する際見通しが悪く、青梅街道に向かって出てくる車が見えにくい。カーブミラーが設置されているが、児童からは見えにくく危険に感じている。	自転車に注意喚起を促すため看板を設置したり道路への「止まれ」標識設置を都第三建設事務所に依頼し、引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
24	118桃井第四小学校5	上井草4丁目6番 青梅街道の歩道橋	危険な箇所として毎回あがる場所であるが、都が定期的に調査しており、基準は満たしているためこれ以上何も出来ることがないと回答を得ているが、雨の日に滑りやすいなど危険な箇所として認識している。	都第三建設事務所に改めて依頼
25	118桃井第四小学校6	善福寺3丁目13番10号 善福寺北児童館前の通り	青梅街道から入ってくる車や自転車がが多く、交通量が多い。道が細く、街灯もないため、夜は暗くて危険。学童に通う子供が通る。	新しい看板が4枚設置済み。ポールも設置済み。うっそうとした通りなので、善福寺北児童館で定期的に剪定を行っており、剪定後はすっきりと見通しも良くなるため、少し頻度をあげるなど担当部署に依頼
26	120四宮小学校1	上井草2丁目12番地	学校前の道路は、車・自転車通りが多い。全校児童がここを通るため、接触の危険がある。	注意看板を設置
27	120四宮小学校2	今川1丁目16、17番地	自転車がスピードを上げて通る。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
28	120四宮小学校3	上井草2丁目23番地	自転車が交差点で止まらずに走行することが多く、危険	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
29	123沓掛小学校1	本天沼3丁目34番地	下り坂になっており、自転車がスピードを上げて通る。また、向かって西側が建物の影で死角となっており、危険である。	死角になる建物について、フェンスを網掛けにしてもらえないか検討を依頼したところ、建て替え時に対応
30	123沓掛小学校2	本天沼3丁目38番地	下り坂になっており、自転車がスピードを上げて通る。また、向かって西側が建物の影で死角となっており、危険である。	自転車の「とまれ」マーク及び「事故注意」の看板を設置する。
31	123沓掛小学校3	本天沼3丁目33番地	児童が多く通る道路だが、歩道が狭く、車がスピードを上げやすいところであるため、危険。	「徐行」や十字路マークが薄くなっているため、目立つよう塗り直しを行う。
32	123沓掛小学校4	清水3丁目1番地	南から北にかけて下り坂となっており、自転車がスピードを上げて通るため、危険がある。また横断歩道がなく「徐行」等の表示も薄くなり見えないため、飛び出す児童と車の衝突の危険がある。	「徐行」や十字路マークが薄くなっているため、目立つよう塗り直しを行う。
33	128松庵小学校1	杉並区松庵2丁目23番地	路面標示が薄れている。	路面標示の塗り直し。

34	128松庵小学校2	杉並区久我山4丁目36	速度表示の塗りなおしをしてほしい。	路面標示の塗り直し。
35	128松庵小学校3	杉並区松庵1丁目8、16、17 まつぽっくり緑地付近	大規模工事中で工事車両の出入りが多く、路上駐車も多い。	路上駐車について警察のパトロールを強化していただけるようお願いした。
36	128松庵小学校4	杉並区松庵1丁目10から15	スピードをだす車両が多い。	路面標示の設置。
37	128松庵小学校5	杉並区久我山4丁目 37	立教通りからの左折車が多い、スピードを出す車両が多い。	交差点をカラー舗装すると同時に、注意看板を設置した。
38	128松庵小学校6	杉並区松庵2丁目 井ノ頭通り歩道橋付近	歩道橋の支柱などで歩道が狭く、見通しも悪い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
39	128松庵小学校7	杉並区松庵2丁目 井ノ頭通り	スピードをだす自転車が多く、歩道を走っている自転車も多い。自転車で走行中、車両と接触する交通事故あり。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
40	128松庵小学校9	杉並区松庵2丁目22	「止まれ」マークの塗り直しをして欲しい。	マークの塗り直し。
41	128松庵小学校10	杉並区松庵1丁目15	歩道橋が老朽化している。歩道橋を降りた先が見通しが悪い。	都第三建設事務所に依頼。歩道橋の補修及び注意喚起の看板を設置
42	129浜田山小学校1	浜田山4－14付近 高井戸→西永福	歩道のグリーン塗装が剥けている。登下校時の児童の混雑	都第三建設事務所に依頼し、後日グリーン塗装の塗り直しを確認した。
43	129浜田山小学校2	浜田山4－19－26付近	路面上の青色の一時停止表示消えかけている。	路面ステッカーを貼る。
44	129浜田山小学校3	浜田山4－30付近	時間制限道路だが、標識のみで「路面標示」がない。塗装薄い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
45	129浜田山小学校4	浜田山4－30、31付近	歩道の点字ブロック破損箇所点在 滑りやすく、危険	点字ブロックの修繕を行う。
46	129浜田山小学校5	浜田山4－23	信号機の新設をしてほしい。	周辺既設信号機の位置等から対象箇所での設置は困難

47	129浜田山小学校6	浜田山4-10-27	横断歩道の標識の増設をしてほしい。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
48	129浜田山小学校7	浜田山4-9-15	横断歩道の標識の増設をしてほしい。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
49	129浜田山小学校8	浜田山4-17	現在の南北に延びる通学路は、交通量も多い、かつ歩道が狭く、危険。特に電柱が2本あり、そこを通るときは、車道に出ないといけなため、とても危険である。通学路を車の交通量の少ない東西に延びる道路に変更したい。	警察とも協議し、変更について問題ないことを確認したため、通学路の変更を行った。
50	129浜田山小学校9	浜田山4-26,28	浜田山小学校東門前の鎌倉街道は、車どおりも多く、かつ、歩道が狭いため、現在児童にはを使わないよう指導している。浜田山小学校から見て、南側、東側から通学する児童については、浜田山4-26,28の道路を通り、通学するよう伝えている。そのため、該当箇所を新たに通学路に指定してほしい。	警察とも協議し、変更について問題ないことを確認したため、通学路の変更を行った。
51	129浜田山小学校10	浜田山4-12	現状、児童は皆、近くの歩道橋を使って通学しているため、浜田山4-12の通学路は利用していない。そのため、この通学路を廃止して欲しい。	警察とも協議し、変更について問題ないことを確認したため、通学路の変更を行った。
52	137済美小学校1	堀ノ内2丁目6番地 熊野神社前	大通りからの抜け道となり、車が速度を落とさず通る。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
53	137済美小学校2	堀ノ内1丁目9、17番地	大宮小学校付近の坂道を自転車がとてもすごいスピードで通る。また、カーブのため見通しが悪く、車の交通量も多い。	注意看板を設置
54	137済美小学校3	堀ノ内2丁目5番地 済美教育センター付近	いるかプールから熊野橋方面のカーブでは、抜け道となっており、道路は狭いが交通量が多く、スピードを出していることがある。	ミラーが木で隠れていたため、剪定
55	137済美小学校4	堀ノ内2丁目21番地	教会堂前の坂道を下りたところの十字路に信号がないため。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
56	137済美小学校5	堀ノ内2丁目21番10号	止まれマークの塗り直しをしてほしい。	路面標示の塗り直し。
57	137済美小学校6	堀ノ内2丁目6番13号	止まれマークの塗り直しをしてほしい。	路面標示の塗り直し。

58	146永福小学校1	永福2丁目21番4号	飛び出しが多い。	交差点のカラー舗装化、自発光式道路鋲の設置
59	146永福小学校2	永福3丁目38番	「止まれ」マークの塗り直しをして欲しい。	路面標示の塗り直し。
60	146永福小学校3	永福2-4-14	三叉路で見通しが悪い。	路面ステッカーを貼る。
61	146永福小学校4	永福南公園	植木が死角で見通しが悪い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
62	146永福小学校5	永福3丁目40番	「止まれ」マークの塗り直しをして欲しい。	路面標示の塗り直し。
63	146永福小学校6	永福3丁目41番	「止まれ」マークの塗り直しをして欲しい。	通学路外ではあるが、塗り直し。
64	146永福小学校7	永福2丁目14番	進入禁止マークが高い位置にあり、見落とされがちであるため、見やすい位置にして欲しい。	見やすいより低い位置に付け直した。
65	146永福小学校8	永福3丁目41番16号	一時停止マークを新設して欲しい。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
66	147新泉和泉小学校1	杉並区和泉2丁目13～15番地 井ノ頭通り神泉橋横断歩道	下り坂のV字の谷部で、自動車・自転車ともに速度が出ている。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
67	147新泉和泉小学校2	杉並区和泉1丁目55番地4号	自転車の往来が多い箇所であるが、自転車の「止まれ」マークが薄れている。	「止まれ」マークの塗り直し
68	147新泉和泉小学校3	杉並区和泉4丁目11番地	横断歩道の塗りなおしをしてほしい。	路面標示の塗り直し
69	147新泉和泉小学校4	杉並区和泉2丁目8番地39号 熊野神社・宮前橋交差点	見通しの悪い下り坂で過去自転車と高校生の接触事故あり。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
70	147新泉和泉小学校5	杉並区和泉2丁目45番地28号	自転車の往来が多い箇所であるが、自転車の「止まれ」マークが薄れている。	「止まれ」マークの塗り直し

71	147新泉和泉小学校6	杉並区和泉3丁目8番地	信号機の新設をしてほしい。	設置条件から信号機の設置は難しい。路面標示の塗り
72	147新泉和泉小学校7	杉並区和泉4丁目10番地	止まれマークの塗りなおしをしてほしい。	路面標示の塗り直し

※「対応」欄は、令和7年1月末時点の状況です。