

令和3年度 文部科学省通知に基づく通学路点検結果

番号	小学校名	該当位置	内容	対応
1	101杉並第一小学校1	阿佐谷北1丁目6番地	今後東門を開けたいと考えている。この門の前に交通指導員の配置をお願いしたい。	東門の利用を含め、学校において安全配慮を行うことを確認した。
2	101杉並第一小学校2	阿佐谷北1丁目3番地	車通りが多く、見通しが悪い。両側の道から車が一通の道へ抜けていく。カーブミラーがないのでぶつかりそうになる。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
3	102杉並第二小学校1	都道7号から本校へ至る鎌倉街道(成田西3-10と3-3の間の道)	車の交通量が多い割には歩行者保護用のガードレールがない。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
4	102杉並第二小学校2	相生橋から本校へ至る道路(成田西3-6)	歩道が狭い・ガードレールがない。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
5	103杉並第三小学校1	杉並区高円寺南1丁目14号	正門前の道の交差点で自転車と児童の接触事故あり。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
6	106杉並第六小学校1	阿佐谷南1-25	交通量多い(車、自転車)。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
7	106杉並第六小学校2	高円寺南3-11	交通量が多い。	通学案内・交通指導員を新たに配置
8	106杉並第六小学校3	一本道 高円寺南3-9	ゆるやかなカーブで先が見えにくい。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
9	106杉並第六小学校4	T字路 高円寺南3-6	植木、T字路のため、見通しが悪い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
10	107杉並第七小学校1	阿佐谷南3丁目10番地	正門前の道にカーブがあり、見通しが悪いため、自転車と児童の衝突の危険がある。	路面標示の設置。
11	107杉並第七小学校2	成田東5丁目12, 17, 18, 22番地の十字路	自転車・車の通行が多く、接触の危険あり。	交差点のカラー舗装を行う。
12	109杉並第九小学校1	阿佐谷北六丁目交差点	右折車と接触の危険 自動車と児童の接触事故あり。	通学案内・交通指導員も配置されている。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
13	109杉並第九小学校2	早稲田通り杉並九小北交差点	歩道を走る自転車と児童の接触事故あり。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。

14	109杉並第九小学校3	日大二高通り本天沼1丁目2番から早稲田通り本天沼1丁目22番に抜ける通り	抜け道になっており、車の通りが多い 自転車と児童との接触事故あり。	路面塗装を行う。
15	109杉並第九小学校4	早稲田通り、日大二高通り、北側中野区との区界の通り	自動車や自転車がスピードを出して走っており、わき道からの出会いがしらの接触の危険がある。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。また、中野区にも情報共有を行った。
16	110杉並第十小学校1	杉並区和田3-49、50	環七通りへ抜ける道になっており、交通量が多いのと中野区側から来る自動車がスピードを出してくる。ちょうどカーブになっていて、交通量も多い。	自転車の「とまれ」マークの設置及び通学路と分かるよう道路の一部を緑色に着色。
17	110杉並第十小学校2	杉並区和田3-41	環七通りからの抜け道になっていて、狭い道にもかかわらず交通量が多い。	「自転車とまれマーク」の設置及び通学路と分かるよう道路の一部を緑色に着色。
18	112西田小学校1	本校南門から東向きの坂道の突き当り	坂道からの飛び出しの危険がある。	新たに通学案内・交通指導員を配置
19	112西田小学校2	西田第二児童遊園	視界が遮られた場所にあるので注意が必要	児童遊園内は通学路ではないが、引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
20	112西田小学校3	西田公園付近	曲がり角が見通しが悪いので衝突注意	通学案内・交通指導員も配置されている。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
21	113東田小学校1	成田東1丁目25、27番地	電柱が少し傾いている。	注意看板を設置
22	113東田小学校2	成田東2丁目28番地	横断歩道が五日市街道寄りにあるが、実際は横断歩道がない場所で横断する人が多い。	横断歩道を移動することは難しい。注意看板の設置を行う。
23	113東田小学校3	成田東1丁目49番地7号	歩道にある自転車の「とまれ」マークが薄くなっているので、改善して欲しい。	都第三建設事務所に依頼し、後日対応完了を確認した。
24	114馬橋小学校1	高円寺北4丁目28番地	当該箇所近辺で児童と車との接触事故があったため、今後の安全対策を検討して欲しい。	防護柵及び路面標示の設置、路面をカラー舗装
25	114馬橋小学校2	高円寺北4丁目35番地12号	一部お店の前で歩道が途切れる箇所があり危険。また、この交差点は見通しが悪い。	交差点をカラー舗装すると同時に、夜間に発光するよう舗装
26	114馬橋小学校3	高円寺北4丁目29番地2号	マンションの東側道路と学校南側の東西道路との交差点は、マンションの擁壁が死角となり、一時停止をする車が停止線よりも前に出て止まることが多い。また、そこには横断歩道がないため、児童も止まらずに渡ってしまう。	路面標示の設置

27	114馬橋小学校4	阿佐谷北5丁目45番地	信号機が短い。	信号機の歩行者用の青の時間を増やした。
28	114馬橋小学校5	高円寺北4丁目17番	スクールゾーンの道路標識について、標識に記載された数値を修正して欲しい(「この先～m先、道路規制あり」の～mの数値の修正)	新しい標識に取り換えた。
29	115桃井第一小学校1	杉並区上荻2-36-4 八丁通り	通学路にもかかわらず、ガードレールがないので危険。	現状、看板等設置されており、引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
30	115桃井第一小学校2	上荻4丁目 関根文化公園西の交差点	車用の信号しか設置されていない。歩行者用の信号を付けてもらいたい。	周辺既設信号機の位置等から対象箇所での設置は困難。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
31	116桃井第二小学校1	杉並区南荻窪4丁目18.19～43.44	抜け道となっており、車が多い。また曲がり角から車が出てくる。	車向けの安全啓発の看板を設置。
32	116桃井第二小学校2	杉並区南荻窪4丁目11.12～1丁目19.21	幹線道路と並行した道路で抜け道となっており、車の速度が高い。	看板等設置されており、ハード面の対策は難しい。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
33	117桃井第三小学校1	杉並区西荻北2-15,16 「桃三小東」交差点	信号無視をする自転車が多い。過去に子どもの飛び出しがあった。	通学案内・交通指導員も配置されている。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
34	117桃井第三小学校2	杉並区西荻北2-11-10 西荻北銀座通り交差点	信号はない。右折、左折をする車が多いため、巻き込まれる恐れがある。	通学案内・交通指導員も配置されている。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
35	118桃井第四小学校1	善福寺1丁目28番地	白線が途中で切れており、歩行者がどちら側を歩くべきかルールが分からない。幼稚園の園児を引率する先生もどう指導して良いのか分からないとのこと。路面も凸凹しているので歩きにくく、児童が歩きやすい車道に出ることがある。	白線を引き直した。
36	118桃井第四小学校2	上井草4丁目3番地	公園から飛び出してくる児童と車や自転車との接触の危険あり。	注意看板を設置
37	118桃井第四小学校3	善福寺1丁目30番地	両方通行で道幅がせまいためバスがすれ違う際、橋の上で停車する。朝の時間帯はバスが多く、バスの停車中は人が1人通れるかどうかの道幅しかない。バスの停車、発車が予測できず、いきなり発進したりするため危険を感じる。	バス会社に意見があった旨伝えた。
38	118桃井第四小学校4	善福寺1丁目21番地 井草八幡の南東の角	角が鋭角で、歩行者や自転車が右折したり直進する際見通しが悪く、青梅街道に向かって出てくる車が見えにくい。カーブミラーが設置されているが、児童からは見えにくく危険に感じている。	自転車に注意喚起を促すため看板を設置したり道路への「止まれ」標識設置を都第三建設事務所に依頼し、引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。

39	120四宮小学校1	上井草2丁目12番地	学校前の道路は、車・自転車通が多い。全校児童がここを通るため、接触の危険がある。	注意看板を設置
40	120四宮小学校2	今川1丁目16、17番地	自転車がスピードを上げて通る。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
41	120四宮小学校3	上井草2丁目23番地	自転車が交差点で止まらずに走行することが多く、危険	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
42	121荻窪小学校1	杉並区宮前2丁目23-12	児童の登下校時間の車の出入りが多く、ガードレール等もないので勢いよく車が侵入してきて危険である。	既にガードパイプ、ポール、交通指導員を配置済みである。ハード面の対策は難しいため、引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
43	121荻窪小学校2	杉並区宮前3丁目25・26 神明通り大宮前体育館南西側交差点	多くの児童が神明通りを横断する。通学時間は車が渋滞していて見通しが悪くなることも多い。自転車の往来も多く、西荻窪駅へ向かう自転車は下りとなるため、スピードが出やすい。	注意看板を設置
44	122井荻小学校1	井荻小西バス通り 特に井荻小入口交差点	路が狭いが、急坂があり、バス、トラックも通る。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
45	122井荻小学校2	井荻小北坂道 特に坂下の学校出口付近	急坂、自転車危険。狭いが自動車も通る。	「止まれ」表示の更新。
46	122井荻小学校3	西荻北5丁目住宅街交差点 特に坂下の交差点	抜け道で、交通事故も多く、どの交差点も危険。昨年本校児童も事故あり。地域からも注意喚起あり。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
47	122井荻小学校4	西荻北4丁目住宅街交差点 特に道幅の狭い交差点	抜け道で、交通事故も多く、どの交差点も危険	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
48	122井荻小学校5	西荻北3丁目住宅街交差点 特に道幅の狭い交差点	抜け道で、交通事故も多く、どの交差点も危険	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
49	122井荻小学校6	善福寺1丁目住宅街交差点 特に道幅の狭い交差点	抜け道で、交通事故も多く、どの交差点も危険	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
50	123沓掛小学校1	本天沼3丁目34番地	下り坂になっており、自転車がスピードを上げて通る。また、向かって西側が建物の影で死角となっており、危険である。	死角になる建物について、フェンスを網掛けにしてもらえないか検討を依頼したところ、建て替え時に対応
51	123沓掛小学校2	本天沼3丁目38番地	下り坂になっており、自転車がスピードを上げて通る。また、向かって西側が建物の影で死角となっており、危険である。	自転車の「とまれ」マーク及び「事故注意」の看板を設置する。

52	123沓掛小学校3	本天沼3丁目33番地	児童が多く通る道路だが、歩道が狭く、車がスピードを上げやすいところであるため、危険	「徐行」や十字路マークが薄くなっているため、目立つよう塗り直しを行う。
53	123沓掛小学校4	清水3丁目1番地	南から北にかけて下り坂となっており、自転車がスピードを上げて通るため、危険がある。また横断歩道がなく「徐行」等の表示も薄くなり見えないため、飛び出す児童と車の衝突の危険がある。	「徐行」や十字路マークが薄くなっているため、目立つよう塗り直しを行う。
54	124高井戸小学校1	高井戸東3丁目23番と24番の間の道路	下校中の児童の目前で車両事故(自損)がこの3月に発生。登下校時間帯の通行規制を強く要望されている。	通学案内・交通指導員も配置されている。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。交通規制については、近隣住民同意の下、学校からの申請があれば、検討できる。
55	124高井戸小学校2	高井戸西1丁目の7番,8番と9番の間を通る東西の道 高井戸西1丁目6番から高井戸西1丁目12-1へ至る	車がすれ違うことができない程道幅が狭く、歩道がない。車が通る際には歩行者が塀に張り付いてよける必要がある。さらに、抜け道になっているため、車がスピードを出して非常に危険である。スピードバンプ(減速帯)の設置を希望する。	近隣住宅の関係より、スピードバンプの設置は難しい。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
56	124高井戸小学校3	高井戸東8番, 9番, 10番北側の道路	環八内回りに通じる抜け道で両方向通行のため、車両が頻繁に通行するが、近隣の児童が集まる通学路で利用する児童数が多い。スピードバンプ(減速帯)の設置を希望する。	近隣住宅の関係より、スピードバンプの設置は難しい。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
57	124高井戸小学校4	高井戸東3丁目34番と35番の間の道路(松林寺西側)が井の頭通りに出るところ	お寺の塀が高く、ミラーも無いため、歩行者と車両が出くわすまでお互いが見えない。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
58	124高井戸小学校5	高井戸西2丁目2番高井戸小学校から北側への道路	人通り(特に朝)が非常に多い。その中を自転車が(坂道なこともあり)縫うように通行するため、接触する危険性が高い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
59	124高井戸小学校6	井の頭通りと旧環八の交差点	歩道が狭いため、信号待ちで道路に近い位置になることがある。信号待ちの児童の間を縫って通り抜けようとする自転車もあり、危険	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
60	124高井戸小学校7	高井戸児童館前の道路	下り坂からS時に曲がっているところに、歩道等が横切っている。そのため車両が見えにくく、車両がスピードを出していることが多く、危険。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
61	124高井戸小学校8	高井戸西3丁目12番の交差点	環八側道の停止線がかなり手前にあるので、信号の変わり目で突っ込んで左折しようとする車両が多い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
62	124高井戸小学校9	高井戸東4丁目8番の道路	人気が無い。途中から道幅が狭まって砂利道となり、私有地駐車場と一体化している。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
63	124高井戸小学校10	高井戸東3丁目7番	トンネルが暗く、人気が無い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。

64	124高井戸小学校11	高井戸東4丁目12番と13番の間の道路	旧環八バス通りで、大型車両が通行する。歩道は無く路側帯も狭い。また、ガードレールも設置されていない。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
65	124高井戸小学校12	高井戸東3丁目児童遊園(高井戸東3丁目6番)	トイレの裏が死角となっていて外から見えない。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
66	124高井戸小学校13	高井戸東4丁目15番と16番の間	通行禁止時間帯の防護策設置対応	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
67	124高井戸小学校14	高井戸東3丁目2番と3番の間の道路	通過車両が多い。井の頭線の踏切手前で、車両の通行が集中する。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
68	124高井戸小学校15	高井戸西3丁目4番と7番の間の道路の、4番,5番,6番,7番の辻の交差点	道幅が狭く、見通しが悪い。井の頭通りから南に抜ける道で、車両がスピードを出している。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
69	124高井戸小学校16	高井戸東3丁目19番と21番の間、北側の横断歩道	南→北への一方通行で、抜け道となっている。減速せずに横断歩道を横切ってカーブする車が多い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
70	124高井戸小学校17	人見街道の環八以西	歩道が無いところが多く、ガードレールも無い。大型車両も通行する上にスピードも速い。通行、横断両方で歩行者に危険が伴う。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
71	124高井戸小学校18	高井戸西3丁目3と4の間の南北の道が人見街道と交差するところの横断歩道	信号無視の車、横断歩道上に駐車する車が多く、自転車や歩行者とぶつかりそうになっている現場をよく目撃する。運転者から目視しにくい信号であるのではないと思われる。また、歩行者信号の押しボタンが人見街道に面しており、人見街道に出ないとボタンが押せない状態になっていて、危険である。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
72	124高井戸小学校19	高井戸西2-17と高井戸西2-3の間の東西の道路(店舗駐車場に面している環八に抜ける道路)	児童の通学時間は車が侵入禁止になっているにも関わらず、人見街道から環八への抜け道になっていて、車が通っている。道いっぱいに児童が歩いているところに、車が入ってくることもあり危ない。接触事故の目撃者を探す看板が出ていたこともある。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
73	124高井戸小学校20	高井戸第六天神社(高井戸西1-7-2)の東側を通る、高井戸西1丁目の7番,9番,10番,11番と2番,6番,5番の間、南北の道	車がすれ違うことができない程道幅が狭く、歩道がない。車が通る際には歩行者が塀に張り付いてよける必要がある。さらに、抜け道になっているため、車がスピードを出していて非常に危険である。スピードバンプ(減速帯)の設置を希望する。	近隣住宅の関係より、スピードバンプの設置は難しい。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
74	125高井戸第二小学校1	宮前5-4-15 交差点	死亡事故あり、地域の住民から学校へ改善要求あり。	月に1回警察による見守り活動を実施する。

75	126高井戸第三小学校1	杉並区下高井戸4-39-3 八幡神社と下高井戸保育園の間	過去に車と自転車に乗った児童の接触事故があった。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
76	126高井戸第三小学校2	杉並区下高井戸4-16付近 玉川上水の遊歩道の横断歩道	遊歩道沿いを通行する自転車が速度を落とさずに走ってくる。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
77	126高井戸第三小学校3	杉並区下高井戸4丁目29付近 鎌倉街道の横道	鎌倉街道を走る車が速度を落とさずに走ってくる。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
78	127高井戸第四小学校1	杉並区西荻南1-18と16の交差点(神明通り)	信号のない交差点で、車の往来が多く、バスも通るので。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
79	127高井戸第四小学校2	杉並区西荻南1-10と11の間の交差点(そよかぜ通り)	そよかぜ通りは一方通行だが、バスの通る道との交差点で飛び出ししやすい。指導員や地域の方が見守りに立っているが、車もスピードを落とさないこともあり危険	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
80	128松庵小学校1	杉並区松庵2丁目23番地	路面標示が薄れている。	路面標示の塗り直し。
81	128松庵小学校2	杉並区久我山4丁目36	速度表示の塗りなおしをしてほしい。	路面標示の塗り直し。
82	128松庵小学校3	杉並区松庵1丁目8、16、17 まつぼっくり緑地付近	大規模工事中で工事車両の出入りが多く、路上駐車も多い。	路上駐車について警察のパトロールを強化していただけるようお願いした。
83	128松庵小学校4	杉並区松庵1丁目10から15	スピードをだす車両が多い。	路面標示の設置。
84	128松庵小学校5	杉並区久我山4丁目 37	立教通りからの左折車が多い、スピードを出す車両が多い。	交差点をカラー舗装すると同時に、注意看板を設置した。
85	128松庵小学校6	杉並区松庵2丁目 井ノ頭通り歩道橋付近	歩道橋の支柱などで歩道が狭く、見通しも悪い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
86	128松庵小学校7	杉並区松庵2丁目 井ノ頭通り	スピードをだす自転車がが多く、歩道を走っている自転車も多い。 自転車で走行中、車両と接触する交通事故あり。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
87	128松庵小学校8	杉並区松庵1丁目36 かいじゅう公園前	3方向から車両が来る 路上駐車も多い。	路上駐車については警察のパトロールを強化する。
88	128松庵小学校9	杉並区松庵2丁目22	「止まれ」マークの塗り直しをして欲しい。	マークの塗り直し。

89	129浜田山小学校1	浜田山4－14付近 高井戸→西永福	歩道のグリーン塗装が剥げている。登下校時の児童の混雑	都第三建設事務所に依頼し、後日グリーン塗装の塗り直しを確認した。
90	129浜田山小学校2	浜田山4－19－26付近	路面上の青色の一時停止表示消えかけている。	路面ステッカーを貼る。
91	129浜田山小学校3	浜田山4－30付近	時間制限道路だが、標識のみで「路面標示」がない。塗装薄い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
92	129浜田山小学校4	浜田山4－30, 31付近	歩道の点字ブロック破損箇所点在 滑りやすく、危険	点字ブロックの修繕を行う。
93	129浜田山小学校5	浜田山4－23	信号機の新設をしてほしい。	周辺既設信号機の位置等から対象箇所での設置は困難
94	129浜田山小学校6	浜田山4－10-27	横断歩道の標識の増設をしてほしい。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
95	129浜田山小学校7	浜田山4－9-15	横断歩道の標識の増設をしてほしい。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
96	130富士見丘小学校1	杉並区上高井戸2－14－7付近歩道	水道点検口1cm程度出しており、躓いて転倒した児童あり(複数)。	当該箇所は私有地であり、調査の結果持ち主不明となったため、対応が難しい。
97	130富士見丘小学校2	杉並区上高井戸2-11 の交差点	車の通りが多い。信号の設置要望有り。	近隣信号機との関係から信号設置は難しい。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
98	130富士見丘小学校3	杉並区上高井戸1-31 タカギハイツのT字路	車の通りが多い。信号の設置要望有り。	近隣信号機との関係から信号設置は難しい。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
99	130富士見丘小学校4	杉並区上高井戸1丁目 甲州街道 歩道橋	歩道橋脇が狭い。	国道であるため、国土交通省に要望を伝えた。
100	130富士見丘小学校5	杉並区上高井戸1丁目 甲州街道 歩道橋	歩道橋降りたところの舗装が凸凹している。	国道であるため、国土交通省に要望を伝えた。
101	130富士見丘小学校6	杉並区上高井戸2丁目 東八道路 高井戸公園近く歩道	植物等が繁茂しており、通れる歩道が狭くなっている。	繁茂する時期に担当部署と協議することとした。
102	131大宮小学校1	杉並区堀ノ内1－12－16大宮小学校歩道橋	歩道が狭く、歩道橋を降りてきた児童が自転車と接触することがあった。下りている時に転落する児童がいた。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。

103	131大宮小学校2	杉並区堀ノ内1-12-16大宮小学校正門側道路	大型車の通行量が多い。道路幅が狭く、信号待ちをする車が左に寄って歩行者が通る部分が狭くなる。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
104	134和田小学校1	杉並区和田1丁目38番 和田中央公園	植物で囲まれていて死角になる。暗くなると危ない。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
105	134和田小学校2	杉並区和泉1丁目40 救世軍ブース記念病院そば交差点	信号がなく、環七への抜け道で交通量が多い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
106	135方南小学校1	杉並区方南2丁目5-4 金寺前交差点	自転車が速度を落とさないで坂を下る。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
107	135方南小学校2	杉並区方南1丁目3-4 杉並清掃事務所方南支所前 横断歩道	車が速度を落とさず左折する。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
108	135方南小学校3	杉並区方南1-39 谷中稲荷神社前 坂	車両が速度を落とさないで坂を下る。	安全啓発の看板は設置されていたが、老朽化していたため、交換する。 「止まれ」の路面標示が剥げていたため、塗り直しをする。
109	137済美小学校1	堀ノ内2丁目6番地 熊野神社前	大通りからの抜け道となり、車が速度を落とさず通る。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
110	137済美小学校2	堀ノ内1丁目9、17番地	大宮小学校付近の坂道を自転車がものすごいスピードで通る。また、カーブのため見通しが悪く、車の交通量も多い。	注意看板を設置
111	137済美小学校3	堀ノ内2丁目5番地 済美教育センター付近	いるかプールから熊野橋方面のカーブでは、抜け道となっており、道路は狭いが交通量が多く、スピードを出していることがある。	ミラーが木で隠れていたため、剪定
112	137済美小学校4	堀ノ内2丁目21番地	教会堂前の坂道を下りたところの十字路に信号がないため。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
113	137済美小学校5	堀ノ内2丁目21番10号	止まれマークの塗りなおしをしてほしい。	路面標示の塗り直し。
114	137済美小学校6	堀ノ内2丁目6番13号	止まれマークの塗りなおしをしてほしい。	路面標示の塗り直し。
115	138八成小学校1	旧早稲田通り交差点	信号渡ると歩行者用の白線がないところがある。道が狭く、車とぶつかりそうになる。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。

116	139三谷小学校1	杉並区上井草3丁目4番どんぐり山公園前交差点	昨年度、自転車と車の接触事故があった。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
117	139三谷小学校2	杉並区上井草3丁目かみせと公園付近交差点	過去に自転車とバイクの接触事故があった。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
118	139三谷小学校3	杉並区上井草3丁目6番上井草児童館前横断歩道	横断中の児童に自転車が接触しそうになった。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
119	139三谷小学校4	杉並区上井草3丁目9番セブンイレブン前交差点	先日、車が横転する事故があった。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
120	139三谷小学校5	杉並区上井草3丁目14番三谷小学校プール付近交差点	昨年度、バイクと車が接触し、車がプールに突っ込んだ。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
121	140松ノ木小学校1	杉並区大宮2丁目、高千穂大学前の通り	道幅が狭く、信号もないが幹線道路につながる通りのため車が多い。また、カーブしているため見通しが悪い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
122	140松ノ木小学校2	杉並区松ノ木1丁目商店街に面した通り	バス通りとなっているが、道幅も歩道もとても狭く危険	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
123	142高井戸東小学校1	杉並区高井戸東2丁目23番付近道路	見通しが悪く、道幅が狭い。坂道。抜け道となっていて車も多い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
124	143久我山小学校1	久我山5丁目4番	細い道で夜間は人通りが少なく、暗い。個人宅で倒れそうなブロック塀がある。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。 通学路部分についてカラー舗装により注意喚起
125	143久我山小学校2	高井戸西2丁目13番	人見街道交通量多く、歩行も横断も危険。警察に横断歩道や信号の設置を要請	横断歩道と信号が設置された。
126	145天沼小学校1	日大二高通り 本天沼3丁目5番の交差点	見通しが悪く、配達の車両も駐車しており横断が危険	通学案内・交通指導員を配置されている。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
127	145天沼小学校2	本天沼3丁目1天沼小学校前信号付き交差点	斜めの横断となるため、朝の通勤自転車・車両・児童が交錯して危険。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
128	146永福小学校1	永福2丁目21番4号	飛び出しが多い。	交差点のカラー舗装化、自発光式道路鋲の設置
129	146永福小学校2	永福3丁目38番	「止まれ」マークの塗り直しをして欲しい。	路面標示の塗り直し

130	146永福小学校3	永福2-4-14	三叉路で見通しが悪い。	路面ステッカーを貼る。
131	146永福小学校4	永福南公園	植木が死角で見通しが悪い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
132	146永福小学校5	永福3丁目40番	「止まれ」マークの塗り直しをして欲しい。	塗り直し済み
133	146永福小学校6	永福3丁目41番	「止まれ」マークの塗り直しをして欲しい。	通学路外ではあるが、塗り直し
134	146永福小学校7	永福2丁目14番	進入禁止マークが高い位置にあり、見落とされがちであるため、見やすい位置にして欲しい。	見やすいより低い位置に付け直した。
135	146永福小学校8	永福3丁目41番16号	一時停止マークを新設して欲しい。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
136	147新泉和泉小学校1	杉並区和泉2丁目13～15番地 井ノ頭通り神泉橋横断歩道	下り坂のV字の谷部で、自動車・自転車ともに速度が出ている。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
137	147新泉和泉小学校2	杉並区和泉1丁目55番地4号	自転車の往来が多い箇所であるが、自転車の「止まれ」マークが薄れている。	「止まれ」マークの塗り直し
138	147新泉和泉小学校3	杉並区和泉4丁目11番地	横断歩道の塗りなおしをしてほしい。	路面標示の塗り直し
139	147新泉和泉小学校4	杉並区和泉2丁目8番地39号 熊野神社・宮前橋交差点	見通しの悪い下り坂で過去自転車と高校生の接触事故あり。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
140	147新泉和泉小学校5	杉並区和泉2丁目45番地28号	自転車の往来が多い箇所であるが、自転車の「止まれ」マークが薄れている。	「止まれ」マークの塗り直し
141	147新泉和泉小学校6	杉並区和泉3丁目8番地	信号機の新設をしてほしい。	設置条件から信号機の設置は難しい。路面標示の塗り
142	147新泉和泉小学校7	杉並区和泉4丁目10番地	止まれマークの塗りなおしをしてほしい。	路面標示の塗り直し
143	148高円寺小学校1	杉並区高円寺南4丁目39番 環七との合流地点	環七合流地点のため車がスピードを落とさず環七に合流しようとする。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。

144	148高円寺小学校2	杉並区高円寺南5丁目44番 高架線沿い	歩道や白線がなく、児童が登下校時に危険な状態である。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
145	148高円寺小学校3	杉並区高円寺北1丁目4番11号 高円寺学園前	職員出入り口側門から歩道に出る際に、ミラー等がなく、自転車にぶつかる可能性がある。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。

※「対応」欄は、令和7年1月末時点の状況です。