

令和5年度 通学路の合同安全点検結果

番号	小学校名	該当位置	内容	対応
1	106杉並第六小学校1	阿佐谷南1-25	交通量多い(車、自転車)。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
2	106杉並第六小学校2	高円寺南3-11	交通量が多い。	通学案内・交通指導員を新たに配置
3	106杉並第六小学校3	一本道 高円寺南3-9	ゆるやかなカーブで先が見えにくい。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
4	106杉並第六小学校4	T字路 高円寺南3-6	植木、T字路のため、見通しが悪い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
5	106杉並第六小学校5	高円寺南3-24	車通りが多く速度も速い。	注意看板を設置
6	106杉並第六小学校6	阿佐谷南1-20	交差点になっており危険がある。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
7	106杉並第六小学校7	阿佐谷南1-22	車通りが多い。道幅が広いため、児童が広がって歩いてしまう。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
8	106杉並第六小学校8	阿佐谷南2-30付近	交差点になっており危険がある。	注意看板を設置
9	110杉並第十小学校1	杉並区和田3-49、50	環七通りへ抜ける道になっており、交通量が多いのと中野区側から来る自動車がスピードを出してくる。ちょうどカーブになっていて、交通量も多い。	自転車の「とまれ」マークの設置及び通学路と分かるよう道路の一部を緑色に着色。
10	110杉並第十小学校2	杉並区和田3-41	環七通りからの抜け道になっていて、狭い道にもかかわらず交通量が多い。	「自転車とまれマーク」の設置及び通学路と分かるよう道路の一部を緑色に着色。
11	110杉並第十小学校3	和田3-56(青梅街道を直進する横断歩道前)	杉並第十小学校から青梅街道に向かうと右側に塀があり、死角となっている。 自転車の走行が多く、下校する児童との接触が怖い。	すでに何箇所か自転車向けの安全啓発の看板はつけている。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
12	110杉並第十小学校4	和田1-45付近	不審者が多く出る。	安全パトロールを強化することとした。
13	110杉並第十小学校5	梅里1-1付近	お寺に面した通りが街路灯が少なく、夜は暗くて危険	街路灯の間隔は決まっており、住宅が近くにあるため、明るさもこれ以上調整は難しい。引き続き、学校からの安全教育をお願いした。

14	110杉並第十小学校6	梅里1-22(環七の横断歩道)	現状この横断歩道は危険なため、利用させていない。南側の歩道橋まで遠回りして通学しているため、ここに交通安全指導員を配置してもらえれば、利用することができる。	通学上の危険があり、また、通学路以外には通学案内・交通指導員の設置は増員は難しいため、通学路を利用する。
15	122井荻小学校1	井荻小西バス通り 特に井荻小入口交差点	路が狭いが、急坂があり、バス、トラックも通る。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
16	122井荻小学校2	井荻小北坂道 特に坂下の学校出口付近	急坂、自転車危険。狭いが自動車も通る。	「止まれ」表示の更新
17	122井荻小学校3	西荻北5丁目住宅街交差点 特に坂下の交差点	抜け道で、交通事故も多く、どの交差点も危険。昨年本校児童も事故あり。地域からも注意喚起あり。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
18	122井荻小学校4	西荻北4丁目住宅街交差点 特に道幅の狭い交差点	抜け道で、交通事故も多く、どの交差点も危険	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
19	122井荻小学校5	西荻北3丁目住宅街交差点 特に道幅の狭い交差点	抜け道で、交通事故も多く、どの交差点も危険	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
20	122井荻小学校6	善福寺1丁目住宅街交差点 特に道幅の狭い交差点	抜け道で、交通事故も多く、どの交差点も危険	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
21	125高井戸第二小学校1	宮前5-4-15 交差点	死亡事故あり、地域の住民から学校へ改善要求あり。	月に1回警察による見守り活動を実施する。
22	125高井戸第二小学校2	久我山4丁目42番7号	児童と自転車の接触事故があった。	路面標示の塗り直し。
23	125高井戸第二小学校3	久我山稲荷西側道路付近	幅も狭く、交通量も多い箇所	注意表示の設置やカラー塗装等をしており、引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
24	125高井戸第二小学校4	久我山商店街(北側)	自転車の往来が多く、バス通りでもある	注意看板が薄くなっているため、交換を行う。
25	125高井戸第二小学校5	西宮中学校付近	路上駐車が多く、見通しが悪くなっている。	路上駐車について警察がパトロールを強化する。
26	131大宮小学校1	杉並区堀ノ内1-12-16大宮 小学校歩道橋	歩道が狭く、歩道橋を降りてきた児童が自転車と接触することがあった。下りている時に転落する児童がいた。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
27	131大宮小学校2	杉並区堀ノ内1-12-16大宮 小学校正門側道路	大型車の通行量が多い。道路幅が狭く、信号待ちをする車が左に寄って歩行者が通る部分が狭くなる。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。

28	131大宮小学校3	和泉4-17付近	方南通りは歩道の幅も広く、危険性はあまり高くないが、路面標示が剥けているので塗りなおしをお願いしたい。	注意喚起の看板を設置済み。路面標示の塗り直し。
29	134和田小学校1	杉並区和田1丁目38番 和田中央公園	植物で囲まれていて死角になる。暗くなると危ない。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
30	134和田小学校2	杉並区和泉1丁目40 救世軍ブース記念病院そば交差点	信号がなく、環七への抜け道で交通量が多い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
31	134和田小学校3	聖堂通り・救世軍ブース記念病院南側の車道	東側から西側に進行したところで車道が急に狭くなっているため、歩行者、自転車、車両が混み合う状況が発生する。昨年、子どもと自転車による事故が発生した。	カラー舗装(ミストグリップ・緑)を設置延長した。
32	134和田小学校4	聖堂通り・救世軍ブース記念病院南東側の交差点付近から東側	車道幅に余裕があるためか駐車(停車)する車両が多く、児童が車道中央側に避けて歩行することになる。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
33	134和田小学校5	聖堂通り・和田1-39と1-36との間の聖堂通りに向けて下る道路	自転車が速度を緩めずに聖堂通りへ下ってくる。	路面ステッカー(自転車とまれ)を設置
34	134和田小学校6	聖堂通り・能楽堂前	急カーブを車両が十分に減速しないまま通行している。	路面標示(徐行 急カーブ)を改修
35	134和田小学校7	和田2-42-1、和田2-42-2	自転車、歩行者向けの「止まれ」表示が消えているため塗り直して欲しい。	「止まれ」表示の塗り直し
36	135方南小学校1	杉並区方南2丁目5-4 釜寺前交差点	自転車が速度を落とさないで坂を下る。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
37	135方南小学校2	杉並区方南1丁目3-4 杉並清掃事務所方南支所前 横断歩道	車が速度を落とさず左折する。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
38	135方南小学校3	杉並区方南1-39 谷中稲荷神社前 坂	車両が速度を落とさないで坂を下る。	安全啓発の看板は設置されていたが、老朽化していたため、交換する。 「止まれ」の路面標示が剥けていたため、塗り直し
39	135方南小学校4	方南1-51 方南中央公園付近	公園前の安全啓発の看板が老朽化しており、交換してほしい。	看板の交換
40	135方南小学校5	方南1-53	安全啓発の看板が老朽化しており、交換してほしい。	看板の交換
41	139三谷小学校1	杉並区上井草3丁目4番どんぐり山公園前交差点	昨年度、自転車と車の接触事故があった。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。

42	139三谷小学校2	杉並区上井草3丁目かみせと公園付近交差点	過去に自転車とバイクの接触事故があった。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
43	139三谷小学校3	杉並区上井草3丁目6番上井草児童館前横断歩道	横断中の児童に自転車が接触しそうになった。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
44	139三谷小学校4	杉並区上井草3丁目9番 交差点	先日、車が横転する事故があった。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
45	139三谷小学校5	杉並区上井草3丁目14番三谷小学校プール付近交差点	昨年度、バイクと車が接触し、車がプールに突っ込んだ。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
46	139三谷小学校6	今川4-14・17交差点	通過する車や自転車の速度が速い。	自転車用の「とまれ」マークが消えていたため、自転車用のステッカーを貼り付ける
47	139三谷小学校7	桃井4-14・15 交差点	通過する車の速度が速い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
48	139三谷小学校8	桃井4-13	歩道が狭く、車通りも多い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
49	139三谷小学校9	今川3-11・10 交差点	事故多い交差点。	交差点前の看板が表示が消えているので交換する。
50	139三谷小学校10	上井草4-1・11・12 杉並工業高校前 早稲田通りから杉並工業高校に繋がる道	「通学路」と「30キロ規制」の表示はあるものの、坂になっており自転車のスピードが速く危険。また、白線も消えかかっている。	白線の塗り直し。
51	142高井戸東小学校1	杉並区高井戸東2丁目23番付近道路	見通しが悪く、道幅が狭い。坂道。抜け道となっていて車も多い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
52	142高井戸東小学校2	杉並区高井戸東1丁目1番	自転車、車が多く、抜け道となっている。	スクールゾーンバリケードの管理ができず使用していない。引き続き危険箇所として学校から周知する。

※「対応」欄は、令和7年1月末時点の状況です。