

令和6年度 通学路合同安全点検結果

番号	小学校名及び通し番号	該当位置	内容	対応
1	102杉並第二小学校1	都道7号から本校へ至る鎌倉街道(成田西3-10と3-3の間の道)	車の交通量が多い割には歩行者保護用のガードレールがない。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
2	102杉並第二小学校2	相生橋から本校へ至る道路(成田西3-6)	歩道が狭い・ガードレールがない。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
3	杉並第二小学校1	成田西3-4	学校西側の通りが、歩道の道幅が狭いことと工事中ということもあり、交差点が死角になっており、危険	杉並第二小学校の改築工事が終われば、歩道の道幅が広がる。死角の箇所については、工事用の目隠しを透明なものに変え、見通しを良くした。
4	杉並第二小学校2	成田西3-12	信号のある横断歩道であるが、信号無視の車があり、事故が起きやすい箇所	通学案内・交通指導員も配置されている。ハード面の対策は難しい。警察がパトロールの強化をする。
5	杉並第二小学校3	成田西3-11	信号のある横断歩道であるが、信号無視の車があり、事故が起きやすい箇所	警察がパトロールの強化をする。
6	109杉並第九小学校1	阿佐谷北六丁目交差点	右折車と接触の危険 自動車と児童の接触事故あり。	通学案内・交通指導員も配置されている。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
7	109杉並第九小学校2	早稲田通り杉並九小北交差点	歩道を走る自転車と児童の接触事故あり。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
8	109杉並第九小学校3	日大二高通り本天沼1丁目2番から早稲田通り本天沼1丁目22番に抜ける通り	抜け道になっており、車の通りが多い 自転車と児童との接触事故あり。	路面塗装を行う。
9	109杉並第九小学校4	早稲田通り、日大二高通り、北側中野区との区界の通り	自動車や自転車がスピードを出して走っており、わき道からの出会いがしらの接触の危険がある。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。また、中野区にも情報共有を行った。
10	109杉並第九小学校5	杉並区阿佐谷北3丁目36-14 阿佐ヶ谷図書館前	「この先通り抜けできません」の看板が植栽で隠れている。	該当箇所について剪定を依頼し、後日、剪定済み。
11	109杉並第九小学校6	阿佐谷北3丁目28-19	「幼稚園あり」の、マークが回転しており、道路から見えない状態になっている。	その場で指導し、マークを補正した。また、工事に使用している柵が公道に入り込んで置かれており、道幅が狭くなっているため、現場監督へ指導
12	112西田小学校1	本校南門から東向きの坂道の突き当り	坂道からの飛び出しの危険がある。	新たに通学案内・交通指導員を配置
13	112西田小学校2	西田第二児童遊園	視界が遮られた場所にあるので注意が必要	児童遊園内は通学路ではないが、引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。

14	112西田小学校3	西田公園付近	曲がり角が見通しが悪いので衝突注意	通学案内・交通指導員も配置されている。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
15	112西田小学校4	松溪中学校前	車の交通量が多く危険	通学案内・交通指導員も配置されている。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
16	112西田小学校5	荻窪1-46	「止まれ」マークの塗り直しをして欲しい。	塗りなおしを行う。
17	112西田小学校6	荻窪三丁目の通り	車や自転車がスピードを出している。	現状、看板等設置されている。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
18	117桃井第三小学校1	杉並区西荻北2-15,16「桃三小東」交差点	信号無視をする自転車が多い。過去に子どもの飛び出しがあった。	通学案内・交通指導員も配置されている。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
19	117桃井第三小学校2	杉並区西荻北2-11-10 西荻北銀座通り交差点	信号はない。右折、左折をする車が多いため、巻き込まれる恐れがある。	通学案内・交通指導員も配置されている。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
20	117桃井第三小学校3	杉並区西荻北3-21-56 西荻北銀座街「桃井三小西」交差点	信号はあるが、朝は特に駅方面へ向かう車が多い。	歩道を緑色に舗装する。
21	117桃井第三小学校4	杉並区西荻北2-5,6交差点	自転車と車の交通量が多い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
22	117桃井第三小学校5	杉並区西荻北2-8,18「西荻北一」交差点	道路幅の割に東西、南北方面いずれも交通量が多い。	横断歩道の塗りなおし等対策を行う。
23	120四宮小学校1	今川2丁目24番 井荻中前交差点	南北の交差点の距離が短く、斜めにショートカットしてしまうため、スクランブル交差点にできないか。	スクランブル交差点にはできない。停止線と被るため、北側に横断歩道を設置することもスクランブル交差点にすることも不可能である。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
24	120四宮小学校2	今川2丁目13番 井荻中東門から少し南側	八丁通り沿いで車のスピードが速く、東側から西側に渡る場合に、カーブミラーを見て左右を確認する必要があるが、見えづらく危険を感じる	警察の取り締まりポイントとして対応する。
25	120四宮小学校3	今川2丁目12番 井荻中と今川2丁目交差点	既存の横断歩道は人の利用が少ないため、北側に移設・追加は可能か	北側は交差点となっているため設置は不可能である。
26	120四宮小学校4	今川2丁目1番 聖心保育園脇の交差点	横断歩道の滞留場所が狭く、見通しも悪いので車にぶつかる危険性が高い	横断歩道の滞留場所についてカラー塗装をする。また、交差点東側の電柱についている注意看板が曲がっていたため取替を行った。

27	120四宮小学校5	今川2丁目12番 今川二丁目公園前	少し手前の電柱に「公園あり」の注意表示はあるが、直前まで公園があることに気がつかない。裏道でスピードを出す車もあるため、注意表示ができないか	手前の「公園あり」の注意表示については、新品に交換し、公園入口の電柱にも「公園あり」の注意表示を設置した。
28	120四宮小学校6	今川2丁目23番 ローソン前交差点	「止まれ」表示が消えかかっている	該当道路について来年度、舗装工事があるためその時に塗り直す
29	120四宮小学校7	上井草2丁目3番 四宮南公園	雑草が生い茂っている	雑草の管理を依頼した。
30	120四宮小学校8	上井草2丁目12番 四宮小学校	電柱の注意表示の文字が消えている(2箇所)	看板の交換を行った。
31	126高井戸第三小学校1	杉並区下高井戸4-39-3 八幡神社と下高井戸保育園の間	過去に車と自転車に乗った児童の接触事故があった。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
32	126高井戸第三小学校2	杉並区下高井戸4-16付近 玉川上水の遊歩道の横断歩道	遊歩道沿いを通行する自転車が速度を落とさずに走ってくる。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
33	126高井戸第三小学校3	杉並区下高井戸4丁目29付近 鎌倉街道の横道	鎌倉街道を走る車が速度を落とさずに走ってくる。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
34	126高井戸第三小学校4	高井戸第三小学校正門前(下高井戸4-16-24)	特に児童の下校時刻に車が速度を落とさずに走ってくる。	台数は少ないが、車両通行規制時間帯の車両通行が認められる。通行許可の確認など、定期・不定期による取り締まりをするよう近隣交番に伝える。
35	126高井戸第三小学校5	下高井戸4丁目9番付近 鎌倉街道から玉川上水第二公園沿い通学路	鎌倉街道の交通量が多い中、多くの児童が玉川上水第二公園沿い通学路を利用している。	既に設置されている信号機と距離が近すぎるため、この位置に信号機を設置することはできない。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
36	126高井戸第三小学校6	玉川上水の遊歩道の横断歩道(下高井戸2-10付近)	遊歩道沿いを通行する自転車が速度を落とさずに走ってくる。	荒玉水道は、甲州街道からの左折車が多く、また、駐車車両により歩行空間が制限される状況にあるが、通学路としての利用はない。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
37	126高井戸第三小学校7	下高井戸1丁目36番—4丁目6番(国道20号 下高井戸一丁目歩道橋)	今年度、下高井戸一丁目歩道橋(塗装塗替 下部工補修(補強))と高井戸三小前歩道橋(塗装塗替、床版防水)の修繕が行われる。	同時期に2つの歩道橋が使えない状況にならないよう要請し、下高井戸一丁目歩道橋の工事の時期が後ろに延ばされることになった。

38	126高井戸第三小学校8	下高井戸1丁目29番—4丁目1番(国道20号 高井戸三小前歩道橋)	今年度、下高井戸一丁目歩道橋(塗装塗替 下部工補修(補強))と高井戸三小前歩道橋(塗装塗替、床版防水)の修繕が行われる。	高井戸三小前歩道橋は、令和7年3月までの工期となるが、夜間工事とし、日中は利用できるようになった。
39	126高井戸第三小学校9	下高井戸4丁目35番・4丁目42番付近 鎌倉街道	スピードを出した車両の通行が認められる。	既に注意看板等を設置済みである。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
40	127高井戸第四小学校1	杉並区西荻南1-18と16の交差点(神明通り)	信号のない交差点で、車の往来が多く、バスも通るので。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
41	127高井戸第四小学校2	杉並区西荻南1-10と11の間の交差点(そよかぜ通り)	そよかぜ通りは一方通行だが、バスの通る道との交差点で飛び出ししやすい。指導員や地域の方が見守りに立っているが、車もスピードを落とさないこともあり危険	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
42	127高井戸第四小学校3	西荻南2丁目7番	交差点が窪地になっているため、自転車のスピードが出やすい。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
43	127高井戸第四小学校4	西荻南2丁目18番	車通りが多く、スピードも出がちな三叉路 全体的に路面標示が薄くなっている。	路面標示の塗り直し予定。
44	127高井戸第四小学校5	西荻南2丁目6番	児童遊園があり児童が飛び出してしまう。既にいくつか注意表示があるものの、一番北側の交差点部分の電柱の幕が少し破損している。	電柱の幕を更新する予定。
45	127高井戸第四小学校6	西荻南2丁目5番から大宮前公園まで	西荻南1丁目9番の住基表示板が取れかかっている。	表示板を撤去する。
46	127高井戸第四小学校7	西荻南2丁目5番から大宮前公園まで	西荻南1丁目10番 電柱の「防犯カメラ設置促進区域」の巻き看板が取れかかっている。	巻き看板を撤去済み。
47	137済美小学校1	堀ノ内1丁目17番と18番の交差点	交差点を横断して学童に向かう道であり、車通りが多く坂になっており見通しが悪く、自転車も早い速度で駆け下りてくる。	車線分離標2本を設置済み。 引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
48	137済美小学校2	堀ノ内二丁目20番と21番の交差点	交差点を縦断する通学路であり、優先道路を横断する車通りが多い。また、学校に向かって坂になっており、下校時は反対側から自転車が駆け下りてくる	注意喚起の看板を設置済み。 引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。 占用工事(水道)施工中のため本復旧後、「自転車の止まれ」マークの貼り直し予定。 縦断する側の止まれのマークが消えているので塗り直しを依頼

49	137済美小学校3	堀ノ内二丁目21番と17番の交差点	交差点で、全方向に生徒が別れる分岐点となっており、車通りが多い	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。 占用工事(水道)施工中のため本復旧後、交差点の中心をカラー塗装(赤色)を検討
50	137済美小学校4	堀ノ内二丁目4番と6番の交差点(堀ノ内保育園付近)	交差点で、坂から下りてくる車が危ない、登校時間は歩行者優先道路になっているので、下校時間は注意が必要	路面のカラー舗装、注意喚起の看板を設置済み。 引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
51	138八成小学校1	旧早稲田通り交差点	信号渡ると歩行者用の白線がないところがある。道が狭く、車とぶつかりそうになる。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
52	138八成小学校2	井草2-27(八成小学校東門前)	交通量の多い道路で、下校する児童との接触の危険がある。	警察の方ですでに啓発の看板を大きいものに取り換え、対策はした。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
53	138八成小学校3	井草2-18(新青梅街道との交差点)	新青梅街道を渡ろうとする児童と新青梅街道を横切ろうとする自転車等との接触の危険がある。	必要に応じて、新青梅街道を横切る道を通学路に指定できる旨案内した。
54	138八成小学校4	井草2-20(八成小学校南門前)	南門から下校する児童及び歩道橋から降りた児童と自転車との接触の危険がある。過去に事故も起きている。また、歩道橋も老朽化し、危険であるため、修繕してほしい。	都道であるため、歩道橋の件も含め第三建設事務所に要望を出した。
55	138八成小学校5	井草3-23	南へ向かう道の歩道が狭い。また柱も多く、膨らんで歩くため、車との接触が怖い。	土木事務所で路側帯を広げられるか検討する。
56	148高円寺小学校1	杉並区高円寺南4丁目39番 環七との合流地点	環七合流地点のため車がスピードを落とさず環七に合流しようとする。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
57	148高円寺小学校2	杉並区高円寺南5丁目44番 高架線沿い	歩道や白線がなく、児童が登下校時に危険な状態である。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
58	148高円寺小学校3	杉並区高円寺北1丁目4番11号 高円寺学園前	職員出入り口側門から歩道に出る際に、ミラー等がなく、自転車にぶつかる可能性がある。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
59	148高円寺小学校4	高円寺北1丁目18番及び高円寺南5丁目33番の歩道橋	歩道橋の道幅が狭く、また、老朽化も目立つ。	都第三建設事務所へ対策を依頼
60	148高円寺小学校5	高円寺北2丁目1番 歩道橋を降りた所	歩道橋を降りた所の地形の問題で、雨が降ったときに水が溜まってしまう。歩道橋を降りる児童が水たまりを避けて、歩道側に飛び降りることがあり危険	都第三建設事務所へ対策を依頼

61	148高円寺小学校6	高円寺南4丁目12～39番にかけての南北に延びる道路	抜け道として利用する車が多く、危険	「横断旗」の活用については、学校の判断により収納箱を設置する。 通学案内・交通指導員も配置されている。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
----	------------	----------------------------	-------------------	--

※「対応」欄は、令和7年1月末時点の状況です。