

令和4年度 通学路の合同安全点検結果

番号	小学校名	該当位置	内容	対応
1	103杉並第三小学校1	杉並区高円寺南1丁目14号	正門前の道の交差点で自転車と児童の接触事故あり。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
2	103杉並第三小学校2	杉並区高円寺南1丁目7号付近	通学時に車との衝突が心配な箇所。また、東児童館前の道は時間規制が入っているのに、車が入ってくることがある。	時間規制の件については、希望があれば、スクールゾーンバリケードを設置することもできる旨ご案内した。また、引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
3	103杉並第三小学校3	杉並区高円寺南5丁目17号、18号付近	中野駅方面に向かう道になっており、下校の時間帯に車が多く通るため、危険である。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
4	103杉並第三小学校4	杉並第三小学校南東に面した道路	時間規制があるが、実際の下校時間と少しずれているため、時間の変更をお願いしたい。	時間規制については、学校から申請があれば警察にて検討
5	115桃井第一小学校1	杉並区上荻2-36-4 八丁通り	通学路にもかかわらず、ガードレールがないので危険。	現状、看板等設置されており、引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
6	115桃井第一小学校2	上荻4丁目 関根文化公園西の交差点	車用の信号しか設置されていない。歩行者用の信号を付けてもらいたい。	周辺既設信号機の位置等から対象箇所での設置は困難。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
7	116桃井第二小学校1	杉並区南荻窪4丁目18.19～43.44	抜け道となっており、車が多い。また曲がり角から車が出てくる。	車向けの安全啓発の看板を設置。
8	116桃井第二小学校2	杉並区南荻窪4丁目11.12～1丁目19.21	幹線道路と並行した道路で抜け道となっており、車の速度が高い。	看板等設置されており、ハード面の対策は難しい。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
9	116桃井第二小学校3	荻窪5丁目 杉並保健所に面した通り	この通りは車・自転車がが多く、かつ歩道が狭いため、危険である。現在そこを通らせていないため、通学路の解除をして欲しい。	現地確認し、解除について問題ないものと判断したため、通学路を指定解除した。
10	119桃井第五小学校1	通学路全般	安全対策が必要な箇所は確認されなかった。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
11	121荻窪小学校1	杉並区宮前2丁目23-12	児童の登下校時間の車の出入りが多く、ガードレール等もないので勢いよく車が侵入してきて危険である。	既にガードパイプ、ポール、交通指導員を配置済みである。ハード面の対策は難しいため、引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
12	121荻窪小学校2	杉並区宮前3丁目25・26 神明通り大宮前体育館南西側交差点	多くの児童が神明通りを横断する。通学時間は車が渋滞していて見通しが悪くなることも多い。自転車の往来も多く、西荻窪駅へ向かう自転車は下りとなるため、スピードが出やすい。	注意看板を設置

13	121荻窪小学校3	南荻窪1丁目10番の交差点	3方向からの交差点になっており、車通りも多い。	通学案内・交通指導員が配置されている。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
14	121荻窪小学校4	南荻窪1丁目37番の交差点	学童利用の子の横断が多く、車がスピードを出している。	通学案内・交通指導員が配置されている。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
15	121荻窪小学校5	宮前けやき公園	防犯カメラ設置を希望。	設置候補箇所に挙げていたが、現地調査の結果、設置が困難なため、現段階では設置は難しい。
16	124高井戸小学校1	高井戸東3丁目23番と24番の間の道路	下校中の児童の目前で車両事故(自損)がこの3月に発生。登下校時間帯の通行規制を強く要望されている。	通学案内・交通指導員も配置されている。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。交通規制については、近隣住民同意の下、学校からの申請があれば、検討できる。
17	124高井戸小学校2	高井戸西1丁目の7番,8番と9番の間を通る東西の道 高井戸西1丁目6番から高井戸西1丁目12-1へ至る	車がすれ違うことができない程道幅が狭く、歩道がない。車が通る際には歩行者が塀に張り付いてよける必要がある。さらに、抜け道になっているため、車がスピードを出していて非常に危険である。スピードバンプ(減速帯)の設置を希望する。	近隣住宅の関係より、スピードバンプの設置は難しい。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
18	124高井戸小学校3	高井戸東8番, 9番, 10番北側の道路	環八内回りに通じる抜け道で両方向通行のため、車両が頻繁に通行するが、近隣の児童が集まる通学路で利用する児童数が多い。スピードバンプ(減速帯)の設置を希望する。	近隣住宅の関係より、スピードバンプの設置は難しい。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
19	124高井戸小学校4	高井戸東3丁目34番と35番の間の道路(松林寺西側)が井の頭通りに出るところ	お寺の塀が高く、ミラーも無いため、歩行者と車両が出くわすまでお互いが見えない。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
20	124高井戸小学校5	高井戸西2丁目2番高井戸小学校から北側への道路	人通り(特に朝)が非常に多い。その中を自転車が(坂道なこともあり)縫うように通行するため、接触する危険性が高い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
21	124高井戸小学校6	井の頭通りと旧環八の交差点	歩道が狭いため、信号待ちで道路に近い位置になることがある。信号待ちの児童の間を縫って通り抜けようとする自転車もあり、危険	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
22	124高井戸小学校7	高井戸児童館前の道路	下り坂からS時に曲がっているところに、歩道等が横切っている。そのため車両が見えにくく、車両がスピードを出していることが多く、危険。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
23	124高井戸小学校8	高井戸西3丁目12番の交差点	環八側道の停止線がかなり手前にあるので、信号の変わり目で突っ込んで左折しようとする車両が多い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。

24	124高井戸小学校9	高井戸東4丁目8番の道路	人気が無い。途中から道幅が狭まって砂利道となり、私有地駐車場と一体化している。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
25	124高井戸小学校10	高井戸東3丁目7番	トンネルが暗く、人気が無い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
26	124高井戸小学校11	高井戸東4丁目12番と13番の間の道路	旧環八バス通りで、大型車両が通行する。歩道は無く路側帯も狭い。また、ガードレールも設置されていない。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
27	124高井戸小学校12	高井戸東3丁目児童遊園(高井戸東3丁目6番)	トイレの裏が死角となっていて外から見えない。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
28	124高井戸小学校13	高井戸東4丁目15番と16番の間	通行禁止時間帯の防護策設置対応	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
29	124高井戸小学校14	高井戸東3丁目2番と3番の間の道路	通過車両が多い。井の頭線の踏切手前で、車両の通行が集中する。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
30	124高井戸小学校15	高井戸西3丁目4番と7番の間の道路の、4番,5番,6番,7番の辻の交差点	道幅が狭く、見通しが悪い。井の頭通りから南に抜ける道で、車両がスピードを出している。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
31	124高井戸小学校16	高井戸東3丁目19番と21番の間、北側の横断歩道	南→北への一方通行で、抜け道となっている。減速せずに横断歩道を横切ってカーブする車が多い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
32	124高井戸小学校17	人見街道の環八以西	歩道が無いところが多く、ガードレールも無い。大型車両も通行する上にスピードも速い。通行、横断両方で歩行者に危険が伴う。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
33	124高井戸小学校18	高井戸西3丁目3と4の間の南北の道が人見街道と交差するところの横断歩道	信号無視の車、横断歩道上に駐車する車が多く、自転車や歩行者とぶつかりそうになっている。運転者から目視しにくい信号ではないかと思われる。また、歩行者信号の押しボタンが人見街道に面しており、人見街道に出ないとボタンが押せない状態になっていて、危険である。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
34	124高井戸小学校19	高井戸西2-17と高井戸西2-3の間の東西の道路(店舗駐車場に面している環八に抜ける道路)	児童の通学時間は車が侵入禁止になっているにも関わらず、人見街道から環八への抜け道になっていて、車が通っている。道いっぱい児童が歩いているところに、車が入ってくることもあり危ない。接触事故の目撃者を探す看板が出ていたこともある。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。

35	124高井戸小学校20	高井戸第六天神社(高井戸西1-7-2)の東側を通る、高井戸西1丁目の7番,9番,10番,11番と2番,6番,5番の間、南北の道	車がすれ違うことができない程道幅が狭く、歩道がない。車が通る際には歩行者が塀に張り付いてよける必要がある。さらに、抜け道になっているため、車がスピードを出して非常に危険である。スピードバンプ(減速帯)の設置を希望する。	近隣住宅の関係より、スピードバンプの設置は難しい。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
36	130富士見丘小学校1	杉並区上高井戸2-14-7付近歩道	水道点検口1cm程度出しており、躓いて転倒した児童あり(複数)。	当該箇所は私有地であり、調査の結果持ち主不明となったため、対応が難しい。
37	130富士見丘小学校2	杉並区上高井戸2-11 の交差点	車の通りが多い。信号の設置要望有り。	近隣信号機との関係から信号設置は難しい。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
38	130富士見丘小学校3	杉並区上高井戸1-31 タカギハイツのT字路	車の通りが多い。信号の設置要望有り。	近隣信号機との関係から信号設置は難しい。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
39	130富士見丘小学校4	杉並区上高井戸1丁目 甲州街道 歩道橋	歩道橋脇が狭い。	国道であるため、国土交通省に要望を伝えた。
40	130富士見丘小学校5	杉並区上高井戸1丁目 甲州街道 歩道橋	歩道橋降りたところの舗装が凸凹している。	国道であるため、国土交通省に要望を伝えた。
41	130富士見丘小学校6	杉並区上高井戸2丁目 東八道路 高井戸公園近く歩道	植物等が繁茂しており、通れる歩道が狭くなっている。	繁茂する時期に担当部署と協議することとした。
42	130富士見丘小学校7	高井戸西2丁目 高井戸西児童館前のおり	車通りが多く、横断歩道がないため、危険である。別の通学路を設定することで、より安全に下校できる可能性がある。また、富士見丘駅から富士見丘小学校に続く南北伸びる道路が、車通りが多く、横断の際に危険があるため、「横断旗」を設置し、活用したい。	既存の横断歩道との距離関係で、現状、横断歩道を新しく設置することは難しい(警察) 通学路の変更については、具体的にどの箇所の変更をするか決まり次第対応。「横断旗」の活用については、各学校の判断とし、収納箱を設置
43	130富士見丘小学校8	高井戸西2丁目 浴風会横の坂を下りた交差点	坂を下ってきた車が速度を落とさず左折するため危険。児童は気を付けているが、ここにも横断旗を設置したい。	「横断旗」の活用については、学校の判断により、収納箱を設置 引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
44	133堀之内小学校1	堀之内3-31付近の五差路	幹線道路への抜け道となっており、車の速度も高く、危険である。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
45	133堀之内小学校2	梅里2-15付近	南北に延びる道路に対し、東西に抜けていくように通学路が設定されているが、見通しが悪く車との衝突が怖い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
46	133堀之内小学校3	堀之内3-10付近	車の速度が高く。道幅も狭いため危険。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。

47	140松ノ木小学校1	杉並区大宮2丁目、高千穂大学前の通り	道幅が狭く、信号もないが幹線道路につながる通りのため車が多い。また、カーブしているため見通しが悪い。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
48	140松ノ木小学校2	杉並区松ノ木1丁目商店街に面した通り	バス通りとなっているが、道幅も歩道もとても狭く危険	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
49	140松ノ木小学校3	松ノ木1丁目2号	子供たちがかなり多く通るが、車・自転車交通量も多い。道幅は車一台が通れるぐらいしかない。	通学案内・交通指導員を配置済みである。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
50	140松ノ木小学校4	松ノ木2丁目24番	松ノ木公園先のミラーが見つらいので、角度を直してほしい。	ミラーの角度を調整
51	143久我山小学校1	久我山5丁目4番	細い道で夜間は人通りが少なく、暗い。個人宅で倒れそうなブロック塀がある。	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。 通学路部分についてカラー舗装によりブロック塀の反対側を通行するよう意識付け
52	143久我山小学校2	高井戸西2丁目13番	人見街道交通量多く、歩行も横断も危険。警察に横断歩道や信号の設置を要請	横断歩道と信号が設置された。
53	145天沼小学校1	日大二高通り 本天沼3丁目5番の交差点	見通しが悪く、配達の車両も駐車しており横断が危険	通学案内・交通指導員を配置されている。引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
54	145天沼小学校2	本天沼3丁目1天沼小学校前信号付き交差点	斜めの横断となるため、朝の通勤自転車・車両・児童が交錯して危険	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
55	145天沼小学校3	東京衛生アドベンチスト病院付近の通り	荻窪駅へ向かう人の流れに対して反対方向に通学するため、危険	引き続き、学校において安全教育を行うことを確認した。
56	145天沼小学校4	天沼熊野神社前の通り	先日、自転車と歩行者の衝突事故があったため、安全対策について検討してほしい。	注意看板を設置

※「対応」欄は、令和7年1月末時点の状況です。