

(補足) 水害ハザードマップと浸水被害状況

- ・ 阿佐ヶ谷駅南口周辺、荻窪三丁目、天沼一丁目などで浸水被害が多く発生しました。
- ・ 7月10日の大雨で浸水被害のあった箇所は、いずれの箇所も過去に浸水履歴があり、水害ハザードマップにおいても浸水リスクがあるエリアです。

