

管理不全空家等の判定について

以下、15件を令和7年10月20日の杉並区管理不全空家等判定会議において、管理不全空家等と判定し、令和7年12月1日付で1回目の指導書を送付しました。

○管理不全空家等の所在地、管理不全箇所等

	町目	種類	築年数	構造・階数	主な管理不全箇所
1	高円寺北1丁目	居宅	不詳	木造・平屋建て	屋根・軒・雨樋・樹木
2	堀ノ内3丁目	共同住宅	H5.1	木造・2階建て	樹木・窓ガラス
3	堀ノ内3丁目	店舗・共同住宅・居宅	S44.4	木造・2階建て	屋根・外壁・庇・雨樋・ゴミ
4	堀ノ内2丁目	居宅・共同住宅	S37.1	木造・2階建て	雨戸・軒・樋・樹木・ゴミ
5	天沼3丁目	居宅	S52.9	木造・2階建て	屋根・軒裏・戸袋・樋・放置車両
6	上荻3丁目	居宅	S56.1	木造・2階建て	樋・樹木
7	善福寺1丁目	居宅	不詳	木造・平屋建て	樹木
8	南荻窪3丁目	居宅	不詳	木造・2階建て	屋根・外壁・樋・傾斜している倉庫・樹木
9	成田東2丁目	居宅	S54.11	木造・2階建て	擁壁・屋外階段・屋根・樹木
10	成田東2丁目	居宅	不詳	木造・2階建て	擁壁・門扉・樹木・ゴミ
11	永福2丁目	未登記	不詳	未登記	屋根・庇・外壁・下屋・樹木
12	永福2丁目	未登記	不詳	未登記	屋根・樹木
13	永福2丁目	未登記	不詳	未登記	屋根・窓枠・樹木
14	和泉2丁目	居宅	S37.12	木造・2階建て	屋根・軒・庇・樋・樹木
15	和泉1丁目	居宅	S51.10	木造・2階建て	土留め・樹木・害獣