

## 起震車の事故について

令和5年11月9日に発生した防災課職員が運転する起震車による追突事故について下記のとおり報告します。被害にあわれた方、区民の皆様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫びします。

### 記

#### 1 事故発生日時

令和5年11月9日(木) 午後0時5分頃

#### 2 事故発生場所

杉並区南荻窪1-43 付近 環状八号線(外回り)

#### 3 事故の経緯・状況

- 永福にある特別支援学校での起震車体験訓練終了後、旧杉並中継所(井草)にある駐車場に戻る途中に起きた事故
- 赤信号で停車していた車に起震車が追突(起震車を含め4台の玉突き事故)
- ケガをされた方2名

#### 4 事故発生後の対応

- ケガ人の救助を行うとともに、警察、消防(救急)、区関係課に連絡
- 経理課、防災課の職員を現地に派遣し、事故の状況確認、情報収集
- 事故の状況について、区長をはじめとする関係部署に報告するとともに、ラインワークスで区議会議員に報告
- 区ホームページにて公表

#### 5 再発防止策

- 杉並警察署による防災課職員を対象とする安全運転講習を実施
- 月1回実施する職場会議において、ヒヤリハット事例の共有
- 上司から、健康管理、法令順守など運転者としての基本的事項を繰り返し指導

#### 6 起震車の今後の取扱い

起震車自体も損傷しているため、今後の取扱いについて、修理費用や他自治体の状況等を踏まえ検討します。(当面の間、起震車は使用できません。)