

(6) 調査時の状況

1) 調査実施状況

現地調査の実施状況を写真 III-1 に示す。


	
サーバーネットによる底生動物の定量採集	付着藻類の採集
	
投網による魚類採捕	手網（タモ網）による魚類採捕
	
水質測定状況	水深測定状況
	
透視度測定状況	河床材料確認状況

写真 III-1 調査実施状況

2) 地点概要

各調査地点の状況を写真 III-2 に示す。

地点名	8月調査時	10月調査時
■M-1：松下橋 (妙正寺川)		
	上流側	上流側
		
	下流側	下流側

写真 III-2(1) 地点概況


地点名	8月調査時	10月調査時
<p>■Z-1: 上池と下池の間 (善福寺川)</p>	 <p>渡戸橋より上流側</p>  <p>下流側</p>	 <p>上流側</p>  <p>下流側</p>
<p>■Z-2: 寺分橋 (善福寺川)</p>	 <p>上流側</p>  <p>下流側</p>	 <p>上流側</p>  <p>下流側</p>

写真 III-2(2) 地点概況

地点名	8月調査時	10月調査時
■Z-3：原寺分橋 (善福寺川)	 <p style="text-align: center;">上流側</p>  <p style="text-align: center;">下流側</p>	 <p style="text-align: center;">上流側</p>  <p style="text-align: center;">下流側</p>
■Z-4：井荻橋 (善福寺川)	 <p style="text-align: center;">上流側</p>  <p style="text-align: center;">下流側</p>	 <p style="text-align: center;">上流側</p>  <p style="text-align: center;">下流側</p>

写真 III-2(3) 地点概況

地点名	8月調査時	10月調査時
■Z-5：神明橋 (善福寺川)	 <p data-bbox="614 577 694 611">上流側</p>  <p data-bbox="614 985 694 1019">下流側</p>	 <p data-bbox="1141 577 1220 611">上流側</p>  <p data-bbox="1141 985 1220 1019">下流側</p>
■Z-6：春日橋 (善福寺川)	 <p data-bbox="614 1393 694 1426">上流側</p>  <p data-bbox="614 1800 694 1834">下流側</p>	 <p data-bbox="1141 1393 1220 1426">上流側</p>  <p data-bbox="1141 1800 1220 1834">下流側</p>

写真 III-2(4) 地点概況

地点名	8月調査時	10月調査時
■Z-7：尾崎橋 (善福寺川)	 <p data-bbox="614 577 694 611">上流側</p>  <p data-bbox="614 985 694 1019">下流側</p>	 <p data-bbox="1141 577 1220 611">上流側</p>  <p data-bbox="1141 985 1220 1019">下流側</p>
■Z-8：宮下橋 (善福寺川)	 <p data-bbox="614 1400 694 1433">上流側</p>  <p data-bbox="614 1807 694 1841">下流側</p>	 <p data-bbox="1141 1400 1220 1433">上流側</p>  <p data-bbox="1141 1807 1220 1841">下流側</p>

写真 III-2(5) 地点概況

地点名	8月調査時	10月調査時
■Z-9：和田堀橋 (善福寺川)	 <p data-bbox="612 577 695 611">上流側</p>  <p data-bbox="612 985 695 1019">下流側</p>	 <p data-bbox="1139 577 1222 611">上流側</p>  <p data-bbox="1139 985 1222 1019">下流側</p>

写真 III-2(6) 地点概況

地点名	8月調査時	10月調査時
■K-1：井の頭線 車庫脇 (神田川)	 	 
	 	 <p data-bbox="1139 1447 1219 1473">上流側</p>  <p data-bbox="1139 1859 1219 1886">下流側</p>

写真 III-2(7) 地点概況

地点名	8月調査時	10月調査時
■K-3：鎌倉橋 (神田川)	 <p data-bbox="614 577 694 611">上流側</p>  <p data-bbox="614 992 694 1025">下流側</p>	 <p data-bbox="1141 577 1220 611">上流側</p>  <p data-bbox="1141 992 1220 1025">下流側</p>
■K-4：蔵下橋 (神田川)	 <p data-bbox="614 1406 694 1440">上流側</p>  <p data-bbox="614 1821 694 1854">下流側</p>	 <p data-bbox="1141 1406 1220 1440">上流側</p>  <p data-bbox="1141 1821 1220 1854">下流側</p>

写真 III-2(8) 地点概況

地点名	8月調査時	10月調査時
■K-5 : 方南第一橋 (神田川)	 <p data-bbox="614 571 694 604">上流側</p>  <p data-bbox="614 985 694 1019">下流側</p>	 <p data-bbox="1141 571 1220 604">上流側</p>  <p data-bbox="1141 985 1220 1019">下流側</p>

写真 III-2(9) 地点概況