

記載例 レベル3・アスベストなし

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

石綿障害予防規則第5条第3項、ハスケル規則第18条の15第5項及び同法施行規則第16条の4第2号及び杉並区アスベスト飛散防止に関する指導要綱第5条第2項の規定により、解体等の作業及び建築物の特定粉じん排出等作業について以下のとおり、お知らせします。

工事名称	杉並邸解体工事			所在地	杉並区 阿佐谷南1-1-1	
解体等工事期間	令和●年 ●月●日 ~ 令和●年 ●月●日			発注者または自主施行者 氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名も記載)		
アスベスト建材使用なしの場合は記入不要	令和●年 ●月●日 ~ 令和●年 ●月●日 除去 囲い込み・封じ込め・その他			杉並 イチロー		
調査終了年月日	令和●年 ●月●日			住所又は所在地	杉並区荻窪1-1-1	
看板表示日	令和●年 ●月●日			元請業者(特定工事の施工者かつ調査者) 氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名も記載)	(株)高円寺建設 代表取締役 高円寺 朝子	
【調査方法】	書面調査	現地調査	分析調査	その他	住所又は所在地	杉並区高円寺北1-1-1
【調査箇所】	建物全体	改修工事対象	()		連絡先 TEL	○○○○-○○○○
	屋根材	外壁材	内装材		現場責任者氏名	(株)高円寺建設 西荻一
				連絡先 TEL	○○○-○○○○-○○○○	
調査結果の概要(建材使用場所と石綿含有建材(特定建築材料)の種類、判断根拠)						調査者(分析等の実施者)
【石綿含有あり建材(みなし含む)】						【事前調査】
屋根材:スレート③ 1階 台所 床材:PPタイル(みなし)						社名および氏名 (株)高円寺建設 西荻一 資格名称 一般建築物石綿含有建材調査者 資格登録番号 ○○○○
【石綿含有なし建材】						【分析調査】
1階~2階 居間、居室、廊下 天井・ボード④ 床材:板① その他の建材④⑤ 1階 浴室 天井・壁材:パネル④ 床材:シート④ その他の建材④⑤ 外壁材・軒天・ボード③						社名および氏名 (株)井草分析センター 中野 優 所在地 ××市××〇丁目〇〇番〇号 登録番号 ○○○○
※判断根拠 ①目視 ②設計図書 ③分析 ④製造業者による証明 ⑤製造年月日						備考・その他事項
特 定 粉 じ ん の 排 出 又 は 飛 散 の 抑 制 方 法(レベル3含む)						建材調査の根拠書類は現場にも据置しています 作業は法やマニュアルに基づき適切に対応します
<ul style="list-style-type: none"> アスベスト含有のボードは原形のまま手ばらしにて取り外します アスベスト含有のPPタイルは湿潤化しながらバール等で除去します アスベスト含有以外の建材についても散水等により粉塵の飛散抑制に努めます 						
使用する装置および資材等	集じん・排気装置	隔離・養生シート	固化剤	湿潤剤		
届出先及び届出年月日(レベル1・2のみ)	新宿労働基準監督署	令和 年 月 日				
	杉並区環境部環境課	令和 年 月 日				

※二重枠はレベル1・2の建材がある場合に記入すること

A3以上の大きさで印刷すること